

## Activité : Erreurs et incertitudes


### I. Vocabulaire

- La grandeur **M** que l'on veut mesurer est appelée le mesurande.
- On appelle mesurage l'action de mesurer, c'est à dire l'ensemble des opérations permettant de déterminer expérimentalement une valeur, notée **m**.
- La valeur vraie  $M_{\text{vraie}}$  est la valeur que l'on obtiendrait si le mesurage était parfait. Un mesurage n'étant jamais parfait il ya toujours une erreur de mesure :  $\text{Erreur} = m - M_{\text{vraie}}$

L'erreur de mesure est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie.


L'incertitude de mesure est une estimation de l'erreur de mesure.

### II. Comment recenser les erreurs de mesures ?



### III. Précision et exactitude

La **précision** (ou la fidélité) d'un ensemble de mesures indique à quel point celles-ci sont proches les unes des autres. L'**exactitude** (ou la justesse) d'une série de mesures indique à quel point la moyenne des résultats de mesures est proche de la valeur vraie.



les erreurs aléatoires conduisent à un manque de précision.  
les erreurs systématiques conduisent à un manque de justesse.

### IV. Expression d'un résultat de mesurage

L'incertitude est notée  $u$  (uncertainty); incertitude type :  $u(M)$  ; incertitude élargie  $U(M)$ .

Au lycée on considère que le niveau de confiance des incertitudes calculées est de 95 %.

C'est à dire que les formules utilisées pour le calcul des incertitudes nous permettent d'avoir 95% de chance de trouver la valeur VRAIE de la mesure dans notre intervalle de confiance.

Exemple :  $T = 25,3 \pm 0,4 \text{ } ^\circ\text{C}$  (niveau de confiance 95%)

- La température vraie  $T_{\text{vraie}}$  a environ 95 % de chance d'être dans l'intervalle  $[24,9 \text{ } ^\circ\text{C} ; 25,7 \text{ } ^\circ\text{C}]$  ;
- $25,3 \text{ } ^\circ\text{C}$  est la valeur mesurée ;
- $0,4 \text{ } ^\circ\text{C}$  est l'incertitude notée  $U(T)$ .

Écriture du résultat de la mesure  **$M = m \pm U(M)$**  unités

- on devra écrire  $U(M)$  avec 1 seul chiffre significatif (ou 2 dans certains cas), arrondi **par excès** ;
- on devra écrire  $m$  avec le même nombre de décimales que  $U(M)$  (même puissance de 10) et la même unité ;
- l'intervalle de confiance est  $[m - U(M) ; m + U(M)]$  ;

## V. Comment évaluer la valeur mesurée et l'incertitude ?

**1- Incertitude de type A = Incertitude statistique lors d'un grand nombre de mesures réalisées dans les mêmes conditions de répétabilité** (même opérateur, même matériel, ...).

Soient  $n$  mesures effectuées dans les mêmes conditions expérimentales dites conditions de répétabilité

- La valeur retenue comme valeur mesurée est la moyenne :  $\bar{m}$

- L'incertitude-type est telle que :  $u(M) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  avec  $\sigma$  écart-type de l'échantillon de mesures

- Pour calculer  $\sigma$  on utilise la fonction " $\sigma_{n-1}$ " ou "s" des calculatrices, écart d'un échantillon de mesures.

Une fois l'incertitude type  $u(M)$  de la grandeur  $M$  calculée, il faut calculer l'incertitude élargie  $U(M)$  :

$U(M) = k \times u(M)$  avec  $k = 2$  pour un niveau de confiance de 95 % et un grand nombre de mesures.

si  $n < 20$  alors utiliser le tableau pour la valeur de  $k$ :

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20
k ; 95%	12,7	4,3	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26	2,2	2,16	2,13	2,09

**2- Incertitude de type B = incertitude liée aux appareils de mesures utilisés.**

On réalise une seule mesure donc  $m$  est la valeur du résultat de mesure.

Cas usuels	Formule pour calculer l'incertitude-type
<b>Appareil analogique</b> (appareil à cadran, régleur, ...)	$u_{\text{lecture}}(M) = \frac{(1/2) \times \text{graduation}}{\sqrt{3}}$
<b>Appareil numérique</b> (voltmètre, ampèremètre, ...)	$u(M) = \frac{\text{précision}}{\sqrt{3}} = \frac{(\% \times \text{lecture} + n \times \text{digit})}{\sqrt{3}}$ Les valeurs de % et $n$ sont données par le constructeur, le digit est la plus petite valeur affichable sur l'écran
<b>Autre instrument</b> (verrerie, ...) avec la précision ou tolérance du constructeur	$u_{\text{instrument}}(M) = \frac{\text{tolérance}}{\sqrt{3}}$

Une fois l'incertitude type  $u(M)$  de la grandeur  $M$  calculée, il faut calculer l'incertitude élargie  $U(M)$  :

$U(M) = k \times u(M)$  avec  $k = 2$  pour un niveau de confiance de 95 %.

## VI. Incertitude relative et écart relatif

**L'incertitude relative** d'une mesure est le quotient de l'incertitude de mesure  $U$  par la valeur mesurée  $m$  soit  $\frac{U(M)}{m}$ . C'est la proportion de l'incertitude par rapport à la mesure. Elle s'exprime en %.

Plus l'incertitude relative est faible, plus on est précis.

Cette précision relative permet **de comparer "l'importance" (le poids)** d'une incertitude par rapport à une autre.

**L'écart relatif** se détermine si on connaît la valeur de référence (valeur vraie) de la grandeur mesurée.

$$E_r = \frac{|m_{\text{mesurée}} - m_{\text{référence}}|}{m_{\text{référence}}} \text{ il s'exprime en \% .}$$

Si l'écart relatif est faible, la mesure est alors plus juste et fidèle, il doit être  $< 10\%$ .

La valeur vraie doit-être contenue dans l'intervalle de confiance de l'incertitude  $[m - U(M) ; m + U(M)]$  cela permet de valider ou non la mesure et son protocole associé.

**VII-Tableau de synthèse** (Les formules seront données !)

Type d'évaluation	Etude statistique sur un grand nombre n de mesures Incertitude de répétabilité (Type A)	Etude statistique impossible (une seule mesure) Incertitude lié à l'appareil de mesure (Type B)	
Mesure m	Moyenne des valeurs mesurées : $m = m_{\text{moyenne}}$	Valeur mesurée $m = m_{\text{lue}}$	
Incertitude type u(M)	Calcul de l'écart-type $\sigma$ et  $u(M) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	Appareil à graduations	$u(M) = \frac{\text{division} / 2}{\sqrt{3}} = \frac{\text{division}}{\sqrt{12}}$
		Appareil numérique,	$u(M) = \frac{\text{précision}}{\sqrt{3}}$
		verrerie	$u(M) = \frac{\text{tolérance}}{\sqrt{3}}$
Incertitude élargie U(M) Avec un niveau de confiance de 95%	$U(M) = k \times u(M)$  k varie selon le nombre de mesures (voir tableau) ; si n>20 alors k=2	$U(M) = 2x u(M)$	
Ecriture finale	$M = m \pm U(M)$ ou $m - U(M) < M < m + U(M)$		
Chiffres significatifs	L'incertitude est déterminée avec <b>1 chiffre significatif arrondi en majorant</b> Le résultat de la mesure aura autant de <b>décimales</b> que l'incertitude.		
Association d'incertitude pour une même grandeur	$u(M) = \sqrt{u_1(M)^2 + u_2(M)^2}$		
Composition d'incertitudes	$M = M_1 + M_2$ ou $M = M_1 - M_2$ .	$u(M) = \sqrt{u(M_1)^2 + u(M_2)^2}$	
	$M = M_1 \times M_2$ ou $M = \frac{M_1}{M_2}$ .	$u(M) = M \times \sqrt{\left(\frac{u(M_1)}{M_1}\right)^2 + \left(\frac{u(M_2)}{M_2}\right)^2}$	
	$M = A \times M_1$ où A est un nombre exact.	$u(M) = A \times u(M_1)$	

pour incertitude de type A, si n < 20 alors utiliser le tableau pour la valeur de k:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20
k ; 95%	12,7	4,3	3,18	2,78	2,57	2,45	2,37	2,31	2,26	2,2	2,16	2,13	2,09

Incertitude relative  $\frac{U(M)}{m}$ . C'est la proportion de l'incertitude par rapport à la mesure. Elle s'exprime en %.

Cette précision relative permet de **comparer "l'importance"** d'une incertitude par rapport à une autre.

**L'écart relatif** se détermine si on connaît la valeur de référence  $E_r = \frac{|m_{\text{mesurée}} - m_{\text{référence}}|}{m_{\text{référence}}}$  il s'exprime en %.

La valeur vraie doit-être contenue dans l'intervalle de confiance de l'incertitude  $[m - U(M) ; m + U(M)]$  cela permet de valider ou non la mesure et son protocole associé.

## Quelques applications

### Exercice 1 : écriture d'un résultat

Anne mesure l'épaisseur  $e$  d'un fil à l'aide d'un palmer

Elle lit : 0,42 mm. Elle évalue l'incertitude  $U(e)$  grâce à un calcul donné par une formule .

Sa machine à calculer lui indique  $U(e) = 0,0964$  mm

Ecrire le résultat de cette mesure en tenant compte de l'incertitude.

$e = \dots\dots\dots$

Même question pour une mesure d'éclairement :  $E = 100,23465$  lux avec  $U(E) = 0,208$  lux

Même question pour une mesure de masse :  $m = 4,1$  g avec  $U(m) = 0,0861$  g

Même question pour une mesure de température :  $T = 47,8$  °C avec  $U(T) = 0,468$  °C

Même question pour une mesure de pression :  $p = 0,567$  bar avec  $U(p) = 0,216$  bar

### Exercice 2 : Incertitudes de type B

Dans chacun des cas ci-dessous, exprimer correctement le résultat du mesurage pour un niveau de confiance de 95%.



Thermomètre gradué en °C



tolérance



Précision = 3% valeur lue + 1 digit

### Exercice 3 : Détermination de l'indice de réfraction de l'eau

Des élèves d'une classe de seconde mettent en place une expérience de réfraction dans le but de déterminer l'indice de réfraction de l'eau  $n_{\text{eau}}$ . Après plusieurs mesures d'angles d'incidence et de réfraction d'un faisceau laser passant de l'air dans l'eau, les binômes de la classe obtiennent les résultats suivants :

Binôme	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valeur de $n_{\text{eau}}$ obtenue	1,28	1,41	1,33	1,33	1,24	1,29	1,31	1,32	1,38

1. À l'aide des formules données précédemment, évaluer la valeur moyenne de l'indice de réfraction de l'eau.
2. Évaluer l'incertitude de répétabilité sur le résultat avec une confiance de 95%.
3. Présenter le résultat sous la forme :  $n_{\text{eau}} = \text{valeur moyenne} \pm U(n_{\text{eau}})$

### Exercice 4 : Utilisation d'une fiole jaugée pour prélever un volume de liquide

Donnée : Tolérance de la verrerie en chimie

Fioles jaugées (classe A) :

$V_{20}(\text{mL})$	25	50	100	200	250	500	1000
$\Delta V_{\text{eff}}(\text{mL})$	0,060	0,060	0,10	0,15	0,15	0,25	0,40

Pipettes à deux traits (classe A) :

$V_{20}(\text{mL})$	2	5	10	15	20	25	50	100
$\Delta V_{\text{eff}}(\text{mL})$	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,030	0,050	0,080

1. Sur une fiole jaugée, on lit  $V = 100 \text{ mL}$  ( $20^\circ\text{C}$ )-classe A.  
Calculer l'incertitude-type constructeur  $u(V)_{\text{constructeur}}$  sur le volume prélevé.
2. Le col de la fiole a un diamètre de 12 mm. On estime la tolérance de l'ajustage au trait de jauge à  $\pm 1 \text{ mm}$ .  
Calculer le volume  $V$  incertain. Calculer l'incertitude-type d'ajustage  $u(V)_{\text{ajustage}}$ .
3. Calculer l'incertitude finale composée  $u(V)$  sur le volume prélevé avec cette fiole à l'aide de la relation  $u(V)^2 = u(V)_{\text{constructeur}}^2 + u(V)_{\text{ajustage}}^2$ .
4. Calculer enfin l'incertitude élargie  $U(V)$  et exprimer le volume  $V$  de la fiole à l'aide d'un encadrement.

### **Exercice 5 : Préparation d'une solution par dilution**

Un élève a préparé 100,0 mL d'une solution  $S'$  d'hydroxyde de sodium à partir d'une solution d'hydroxyde de sodium à  $0,100 \pm 0,001 \text{ mol.L}^{-1}$ .

Le volume de solution mère prélevé est  $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ .

#### **Document n°1 : Matériel mis à disposition**

- Solution  $S$  d'hydroxyde de sodium de concentration  $C = (0,100 \pm 0,001) \text{ mol.L}^{-1}$ .
- Pipette jaugée de 10,0 mL de classe A, deux traits.
- Fiole jaugée de 100,0 mL de classe A.

#### **Document n°2 : Tolérance de verrerie en chimie (voir exercice précédent)**

1. Exprimer la concentration  $C'$  de la solution fille.
2. Quelles sont les sources d'incertitude ?
3. Évaluer l'incertitude-type sur la concentration de la solution mère.
4. Évaluer l'incertitude-type sur le volume de solution mère prélevée.
5. Évaluer l'incertitude-type sur le volume de solution fille préparée.
6. Exprimer l'incertitude-type  $u(C')$  sur cette concentration  $C'$  à partir des trois précédentes.
7. Calculer enfin l'incertitude élargie  $U(C')$  et exprimer la concentration de la solution préparée à l'aide de la notation  $\pm$ .

### **Exercice 6 :**

Retrouver, les résultats obtenus dans les exercices 2, 3 et 4, à l'aide de GUM\_MC.

Question pour l'exercice 3 et 4 : Quelle source d'erreur domine ?